丝 耐候钢用 焊丝 耐候钢用

100%CO_2（纯度须大于99.8%）

注意

620-820 215 -40℃ AW 例 值 570

678 215

电流范围(A) 180-30 - -

立、仰焊 140-2