不锈钢用气保焊丝

相当规格

特性与用途

属为含22Cr-12Ni的稳定

AWS A5.9

熔敷金属为

分等杂质。

Ar纯度>99.997%、O₂纯度>99.5

2、焊接前必须对工件表面清除铁锈、油污