注意事项

1. 焊前[illegible]除铁锈、油污、水分等杂[illegible]